


T43016 / T43017

VAG 1.8 Benzyna

Napinacze T43016 (zdj. 2) i T43017 (zdj. 1) są stosowane wraz z paskiem rozrządu 5491XS.

Chociaż oba napinacze na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, nie są wymienne.

Różnice wynikają z odmiennego o 3° kierunku ustawienia ramienia zamachowego.



Napinacze T43016 i T43017 nie są wymienne. Użycie niewłaściwego zestawu i napinacza dla danego zastosowania doprowadzi do powstania nieprawidłowego napięcia.

Nieuchronną konsekwencją jest przedwczesna awaria paska i poważne uszkodzenie silnika.

