



T43133

Hyundai, Kia 1.5, 2.0 i 2.2 Diesel

Napinacz T43133 montuje się w szczególny sposób, zgodnie z poniższą procedurą. Zbyt wczesne wyjęcie szpilki blokującej wpłynie znacznie na powierzchnię roboczą napinacza powodując jego przedwczesną awarię, a w konsekwencji uszkodzenie silnika.



Przebieg montażu I (zdj. 2):

- 1- Zamontuj nowy napinacz i dokręć śrubę montażową z siłą 55-60 Nm.
- 2- Poluzuj śrubę imbusową.
- 3- Obróć napinacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy użyciu wytłoczenia w kształcie sześciokąta.



Przebieg montażu II (zdj. 3):

- 4- Obróć silnik o 2 obroty, tak aby śruba imbusowa znalazła się na górze szczeliny ustalającej.
- 5- Dokręć śrubę imbusową z siłą 10 Nm.
- 6- Wyjmij szpilkę.

